



Mallikohtainen vikatilasto
Katsastusvuosi 2014
Käyttöönottovuosi 2011

Merkki	Malli	Hylkäys %	Yleisin hylkäyssyy	Toiseksi yleisin hylkäyssyy	Kolmanneksi yleisin hylkäyssyy
Kaikki yhteensä		3,30			
Mercedes-Benz	M	,00			
Suzuki	SWIFT	,00			
Audi	Q5	,46			
Lexus	CT200H	,58			
Volkswagen	TIGUAN	,65			
Toyota	URBAN CRUISER	,66			
Ford	KUGA	,80			
Volvo	C70	,81			
Toyota	LAND CRUISER	,81			
Audi	A5	,82			
Toyota	VERSO-S	,82			
Volvo	C30	,83			
Mazda	2	,93			
Volvo	S60	,94			
Toyota	COROLLA	1,01			
Mitsubishi	ASX	1,02			
Mazda	6	1,24			
Volvo	S40	1,28			
Audi	A4	1,34			
Suzuki	SX4	1,34			
Honda	JAZZ	1,39			
Volvo	XC60	1,42			
Mazda	3	1,42			
Toyota	AURIS	1,43			
Mitsubishi	LANCER	1,49			
Toyota	PRIUS	1,49			
Honda	CR-V	1,55			
Toyota	VERSO	1,33			
Toyota	YARIS	1,66			
Nissan	JUKE	1,68			
Volkswagen	JETTA	1,71	Bensiinimootorin pakokaasumittaus	Jousitus ja iskunvaimennus	Renkaat ja vanteet
Nissan	QASHQAI	1,72			
Toyota	AVENSIS	1,74			
Audi	A3	1,79	Renkaat ja vanteet	Bensiinimootorin pakokaasumittaus	Asiapaperit
Skoda	OCTAVIA	1,79			
Volvo	V50	1,86	Renkaat ja vanteet	Jousitus ja iskunvaimennus	Lähivalo
Seat	LEON	1,90			
BMW	1	1,92			
Ford	FOCUS	1,92			
Volkswagen	GOLF	1,93			
Citroen	C1	2,05			
Skoda	YETI	2,08			
Honda	ACCORD	2,11			
Skoda	FABIA	2,13			
Ford	FOCUS C-MAX	2,14	Renkaat ja vanteet	Valmistajan kilpi	Etuakselisto
Audi	A6	2,15	Renkaat ja vanteet	Valmistajan kilpi	Rekisterimerkinnot
Mercedes-Benz	CLS	2,20			
Skoda	ROOMSTER	2,20			
Audi	AUDI A1	2,21			
Volkswagen	POLO	2,22			
BMW	3	2,26			
Chevrolet	CRUZE	2,28			
Volkswagen	PASSAT	2,33	Renkaat ja vanteet	Etuakselisto	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)
Ford	FIESTA	2,40	Ohjausnivelet ja -tangot	Renkaat ja vanteet	Jousitus ja iskunvaimennus
Peugeot	107	2,44			
Volvo	V60	2,44			
Ford	FUSION	2,49			
Kia	PICANTO	2,55			
Mitsubishi	OUTLANDER	2,62			
Mini	COOPER/ ONE	2,68			
Seat	ALTEA	2,69			
Honda	CIVIC	2,69			
Seat	IBIZA	2,69			
Suzuki	ALTO	2,73			
Opel	ZAFIRA	2,73			
Audi	A7	2,78			
Skoda	SUPERB	2,78	Renkaat ja vanteet	Jousitus ja iskunvaimennus	Turvavyöt ja -varusteet
Peugeot	508	2,79			
Hyundai	I 30	2,93			
Hyundai	I20	2,95			
Citroen	DS3	2,96			

Opel	ASTRA	3,00			
BMW	X5	3,01			
Saab	9-3	3,08			
Audi	Q7	3,10			
Seat	ALHAMBRA	3,14			
Kia	CEED	3,18	Renkaat ja vanteet	Seisontajarrun dynamometritesti	Läihvalo
Opel	INSIGNIA	3,23			
Chevrolet	ORLANDO	3,23			
Mercedes-Benz	C	3,25	Renkaat ja vanteet	Jousitus ja iskunvaimennus	Käyttöjarru
Volkswagen	SCIROCCO	3,33			
Toyota	RAV4	3,43	Jousitus ja iskunvaimennus	Turvavyöt ja -varusteet	Seisontajarrun dynamometritesti
Volkswagen	SHARAN	3,46			
Alfa Romeo	GIULIETTA	3,54			
Nissan	NOTE	3,54	Etuakselisto	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	Jousitus ja iskunvaimennus
Chevrolet	SPARK	3,55			
Opel	CORSA	3,58			
Citroen	C3	3,66	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	Etuakselisto	Renkaat ja vanteet
Kia	VENGA	3,69	Jousitus ja iskunvaimennus	Käyttöjarru	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)
Honda	INSIGHT	3,77			
Nissan	MICRA	3,77	Etuakselisto	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	Käyttöjarrun dynamometritesti
Seat	EXEO ST	3,82			
Toyota	AYGO	3,83			
Mercedes-Benz	B	3,86			
Kia	SOUL	3,92			
Volkswagen	TOURAN	4,00	Renkaat ja vanteet	Käyttöjarru	Käyttöjarrun dynamometritesti
Renault	LAGUNA	4,17			
Renault	TWINGO	4,35			
Subaru	FORESTER	4,47	Taka-akselisto	Jousitus ja iskunvaimennus	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)
Volvo	V70	4,67	Renkaat ja vanteet	Käyttöjarru	Etuakselisto
Mercedes-Benz	GLK	4,76			
Chevrolet	AVEO	4,82			
Peugeot	206	4,84			
Fiat	PUNTO	4,90			
Citroen	C4	4,92	Etuakselisto	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	Käyttöjarru
BMW	5	5,10	Valmistajan kilpi	Etuakselisto	Renkaat ja vanteet
BMW	X3	5,37	Valmistajan kilpi	Ohjausnivelet ja -tangot	Jousitus ja iskunvaimennus
Opel	MERIVA	5,48			
Renault	MEGANE	5,52	Etuakselisto	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	Ohjausnivelet ja -tangot
Volkswagen	CADDY	5,57	Renkaat ja vanteet	Käyttöjarru	Seisontajarrun dynamometritesti
Peugeot	RCZ	5,71			
Hyundai	IX20	5,98	Seisontajarrun dynamometritesti	Käyttöjarru	Käyttöjarrun dynamometritesti
Hyundai	IX35	6,09	Ohjausnivelet ja -tangot	Käyttöjarru	Valmistajan kilpi
Peugeot	207	6,17	Valmistajan kilpi	Etuakselisto	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)
Mercedes-Benz	A	6,42	Jousitus ja iskunvaimennus	Käyttöjarru	Ohjausnivelet ja -tangot
Volvo	S80	6,45			
Mercedes-Benz	E	6,46	Käyttöjarru	Renkaat ja vanteet	Seisontajarrun dynamometritesti
Ford	S-MAX	6,47			
Citroen	BERLINGO	6,49			
Subaru	LEGACY	6,58	Taka-akselisto	Käyttöjarru	Ajovalo
Ford	MONDEO	7,08	Jousitus ja iskunvaimennus	Ohjausnivelet ja -tangot	Renkaat ja vanteet
Kia	RIO	7,36	Jousitus ja iskunvaimennus	Ohjausnivelet ja -tangot	Valmistajan kilpi
Ford	GALAXY	7,75			
Kia	SPORTAGE	7,95	Ohjausnivelet ja -tangot	Seisontajarrun dynamometritesti	Taka-akselisto
Citroen	DS4	8,26			
Mazda	5	8,27			
Dacia	DUSTER	8,68	Ohjausnivelet ja -tangot	Etuakselisto	Jousitus ja iskunvaimennus
Peugeot	308	8,74	Valmistajan kilpi	Etuakselisto	Käyttöjarru
Renault	CLIO	8,92	Etuakselisto	Läihvalo	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)
Kia	SORENTO	9,97	Seisontajarrun dynamometritesti	Valmistajan kilpi	Etuakselisto
Citroen	C4 PICASSO	10,76	Etuakselisto	Käyttöjarru	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)
Fiat	500	11,18	Etuakselisto	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	Jousitus ja iskunvaimennus
Hyundai	I40	12,30	Etuakselisto	Ohjausnivelet ja -tangot	Taka-akselisto
Peugeot	5008	12,55	Valmistajan kilpi	Etuakselisto	Renkaat ja vanteet
Hyundai	SANTA FE	13,08			
Peugeot	3008	13,11	Etuakselisto	Valmistajan kilpi	Käyttöjarru
Ford	KA	13,46	Etuakselisto	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	Käyttöjarrun dynamometritesti
Ford	TRANSIT	14,40			
Volkswagen	KOMBI	15,46	Ohjausnivelet ja -tangot	Etuakselisto	Jousitus ja iskunvaimennus
Citroen	C5	16,79	Ohjausnivelet ja -tangot	Etuakselisto	Jousitus ja iskunvaimennus
Volkswagen	CARAVELLE	23,08	Ohjausnivelet ja -tangot	Renkaat ja vanteet	Etuakselisto